


## IU2080C GYORS BEKÖTÉSI UTASÍTÁS



1. COM1: Hurok negatív polarítású pontjai
2. COM2: Hurok pozitív polarítású pontjai
3. VP-\FLT-: Külső tápegység hibakimenete csatlakoztatható rá. A hibamentes állapot az NC kontaktus. **Bekötése minden esetben kötelező**, különben hibajelzést ad a modul.
4. BELL-\BELL+: Felügyelt sziréna kimenet. 10KΩ-os ellenállással kell lezárni.
5. VP-\VP+: +24V-os segéd-táp bemenet, **bekötése minden esetben kötelező**, különben hibajelzést ad a modul.